

# 平成30年5月18日からの大雨の状況について

平成30年6月1日 16時00分現在  
秋 田 県 総 合 防 災 課

## 1 概要

秋田県では、低気圧や東北地方に停滞した前線の影響により、5月18日から記録的な大雨となり、河川の氾濫や土砂崩れ、建物の浸水等の被害が発生している。

## 2 気象警報等

全て解除

## 3 人的被害

なし

## 4 建物被害等

住 家	全壊	2棟	一部破損	3棟
	床上浸水	189棟	床下浸水	446棟
非住家	全壊	1棟	一部破損	3棟
	浸水	111棟	公共施設	3棟

計 758棟

## ○市町村別

市 町 村 名	住家被害(棟)					非住家被害(棟)				公共施設	計
	全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	全壊	半壊	一部破損	浸水		
鹿 角 市											
小 坂 町											
大 館 市											
北 秋 田 市					1						1
上 小 阿 仁 村					2						2
能 代 市					7				12		19
三 種 町				2	4				10		16
八 峰 町											
藤 里 町											
秋 田 市				143	233			2	13		391
男 鹿 市	2		2	4	18	1		1	16	1	45
潟 上 市				22	44						66
五 城 目 町				10	71				39		120
八 郎 潟 町				4	42						46
井 川 町				4	15				11	2	32
大 潟 村											
由 利 本 荘 市					1						1
に か ほ 市											
大 仙 市					8				10		18
仙 北 市											
美 郷 町											
横 手 市			1								1
湯 沢 市											
羽 後 町											
東 成 瀬 村											
合 計	2	0	3	189	446	1	0	3	111	3	758

※【公共施設】 小今戸第2分館の床下浸水、施田(なもみだ)コミュニティーセンター床上浸水(井川町)  
椿公民館の小屋全壊(男鹿市)

○主な被害状況

- ・ 土砂崩れ（鹿角市、井川町、男鹿市、秋田市、五城目町、由利本荘市）
- ・ 鉱業集油所の冠水による施設内での微量の原油漏れ（秋田市金足黒川）

○孤立集落等の状況

市町村名	地区名	世帯	人数	概要	状況
秋田市	金足片田	1	2	周辺冠水により孤立。5/18 17:00にボートで消防が救出。	解消済
北秋田市	阿仁高津森	—	10	阿仁スキー場からの道路が冠水したため孤立。5/19 7:30に水が引き、孤立解消。	解消済
	森吉湯ノ岱	—	3	杣（そま）温泉旅館からの道路不通により、宿泊者が孤立。5/19 10:00に解消。	解消済

5 停電の状況

なし

6 断水の状況

断水は全て解消（2市3地区305世帯）

濁水はなし

断水地区名	断水世帯	断水期間及び状況
男鹿市上水道（増川地区）	19世帯	5/18 15:50 ～ 5/18 20:20 【解消】 道路陥没に伴う配水管破損による断水
男鹿市上水道（女川地区）	146世帯	5/18 15:50 ～ 5/18 20:20 【解消】 道路陥没に伴う配水管破損による断水
大仙市簡易水道（淀川地区）	140世帯	5/18 23:00 ～ 5/19 7:40 【解消】 橋梁添架管の破損による断水

7 避難勧告等

全て解除

8 警戒態勢

全て廃止

9 道路規制の状況

別添のとおり

10 土木施設被害関係(6月1日 16時現在)

(1) 被害額 4,730,000千円

(2) 被害内容等

区分	県分		市町村分		合計		備考
	箇所	被害額 (千円)	箇所	被害額 (千円)	箇所	被害額 (千円)	
河川	68	3,850,000	12	147,000	80	3,997,000	井川 (井川町) ほか40河川
道路	6	110,000	19	588,000	25	698,000	十文字羽後鳥 海線(由利本 荘市)ほか22 路線
公園			2	35,000	2	35,000	一つ森公園 (秋田市)
合計	74	3,960,000	33	770,000	107	4,730,000	

11 農林被害関係(6月1日 16時現在)

(1) 被害額 1,348,939千円

(2) 被害内容等

区分	被害内容(判明分)			備考
	主な被害品目、被害種類等	数量	被害額(千円)	
農作物等	水稲	84.2 ha	98,218	・北秋田市、能代市、秋田市、男鹿市、五城目町、井川町、由利本荘市、仙北市
	野菜	13.8 ha	15,782	・大館市、能代市、秋田市、五城目町、井川町、大仙市、仙北市
	花き	0.6 ha	5,127	・秋田市、大仙市
	区分小計		119,127	
栽培施設等	パイプハウス	6 棟	2,220	・男鹿市、大潟村、美郷町、羽後町
	畜産施設	6 棟	—	・秋田市、大仙市
	その他(農業機械)	12 台	4,355	・由利本荘市
	区分小計		6,575	
農地・農業用施設	水田畦畔の崩落等	374 箇所	407,910	・鹿角市、小坂町、大館市、北秋田市、上小阿仁村、能代市、三種町、八峰町、秋田市、男鹿市、潟上市、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村、由利本荘市、にかほ市、大仙市、仙北市、横手市、羽後町
	ため池の損壊等	19 箇所	48,900	
	水路の損壊等	257 箇所	178,200	
	農道の損壊等	112 箇所	69,705	
	揚水機の損壊等	32 箇所	96,457	
	頭首工の損壊等	18 箇所	35,477	
	区分小計		836,649	
水産物・水産施設	養殖魚の流出・養殖施設の浸水	1 箇所	1,714	・北秋田市
	漁港施設の一部堆砂	1 箇所	5,000	・潟上市
	区分小計		6,714	
林地・林道施設	林地の崩落等	27 箇所	168,000	・北秋田市、秋田市、男鹿市、井川町、由利本荘市、大仙市、横手市
	林道の路肩崩落等	160 路線 325 箇所	211,874	・大館市、北秋田市、能代市、三種町、八峰町、秋田市、男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、由利本荘市、にかほ市、大仙市、仙北市
	区分小計		379,874	

凡例

全面通行止
片側交互通行

**5月18日(豪雨)の道路災害・通行規制状況**

全面通行止め	<u>1</u> 路線、 <u>1</u> 箇所(± 0)
片側交互通行	<u>3</u> 路線、 <u>3</u> 箇所(± 0)
規制解除	<u>23</u> 路線、 <u>29</u> 箇所(± 0)

} 計**25**路線**33**箇所

平成30年6月1日(金) 16:00現在  
建設部 道路課

整理番号	道路種別	路線番号	路線名	市町村 住所	災害種別	人的被害	物的被害	孤立集落	規制延長	迂回路	規制種別・期間						詳細(被災状況等)	今後の見通し
											全面通行止め		片側交互通行		規制解除			
											月日	時間	月日	時間	月日	時間		
3	主	59	男鹿半島線	男鹿市戸賀加茂青砂～ 男鹿市船川港本山門前	斜面崩落 土砂流出 路肩決壊	なし	なし	なし	0.05km	あり	5/18	12:40	5/25	13:00			当面の間バリケードにより片側交互通行	未定
8	一	309	比内森吉線	北秋田市森吉～ 北秋田市根森田	土砂流出	なし	なし	なし	0.1km	なし	5/18	15:00	5/20	10:00			5/20 仮復旧完了 5/21から本復旧に向けた調査設計	未定
30	主	57	十文字羽後鳥海線	由利本荘市鳥海町下笹子	斜面崩落	なし	なし	なし	0.15km	あり	5/18	22:40					5/19 現地調査(落石対策の検討中) 5/21から現地作業(土砂・破損雪崩柵等撤去)	未定
33	主	55	入道崎寒風山線	男鹿市脇本浦田坂ノ上～ 男鹿市脇本富永小谷地	斜面崩落	なし	なし	なし	0.2km	あり	5/23	18:30	5/24	14:30			当面の間バリケードにより片側交互通行	未定

※国道101号 生鼻崎トンネルの上り車線(秋田から男鹿方面)については、通行可能ですが、2車線のうち1車線を規制しています