

# 令和4年8月3日からの大雨による被害状況等について（第6報）

※数字は速報であり、数値等は今後変わることがあります。

令和4年8月9日15時00分

秋田県災害警戒部

※下線部は前回からの変更箇所です。

8月3日からの大雨による被害状況等は、次のとおりです。

## 1 人的被害

なし

## 2 建物被害

### 【住家】

床上浸水 23棟（大館市19棟、鹿角市3棟、北秋田市1棟）

床下浸水 57棟（能代市2棟、大館市38棟、鹿角市3棟、北秋田市13棟、五城目町1棟）

### 【非住家】

浸水 55棟（大館市54棟、五城目町1棟）

## 3 道路規制・河川氾濫の状況

### 【道路】・県管理道路については、別紙1のとおり

- ※国道103号及び国道454号で自動車が1台ずつ巻き込まれたが、人的被害なし
- ・国道7号（大館市長坂地内）で路肩土砂流出のため、8月3日10時30分から片側交互交通規制 →8月4日10時30分解除

### 【河川】3河川3区間で氾濫発生

糠沢川：北秋田市大畑、桧山川：能代市檜山、下内川：大館市松木→破堤

## 4 土木施設関係被害 ※被害額は調査中

全39箇所（河川30、道路9）

県 30箇所（河川26、道路4）

鹿角管内 9箇所（河川9）

北秋田管内 16箇所（河川13、道路3）

山本管内 2箇所（河川1、道路1）

秋田管内 3箇所（河川3）

市町村 9箇所（河川4、道路5）

大館市 4箇所（河川3、道路1）

北秋田市 5箇所（河川1、道路4）

## 5 農林水産関係被害

別紙2のとおり

## 6 公共交通機関

### 【線路設備の被害】

JR東日本 奥羽本線 下川沿～大館間（大館市沼館）

8月4日（木）時点で、復旧までは10日前後を要する見込み

※一部バスによる代行輸送を実施（東能代駅～大館駅間）

## 7 公営企業関係施設被害

区分	被害額（千円）	被害内容等（判明分）	備考
大深ダム管理用道路（小和瀬発電所取水口）	調査中	河川増水による取付護岸・取付道路流出等 10箇所	仙北市田沢湖田沢字大深沢国有林
赤川取水堰（八幡平第二発電所取水口）	調査中	取水口、沈砂池の土砂・石の埋塞	鹿角市八幡平字切留平

## 8 避難情報発令状況

### (1) 避難指示

市町村名	地区名	発令日時	解除日時
能代市	常盤	8月3日8時45分	8月3日13時20分
能代市	鶴形、檜山、扇田	8月3日10時00分	8月3日13時20分
大館市	沼館	8月3日10時55分	8月3日14時15分
鹿角市	十和田大湯・毛馬内 等	8月3日9時05分	8月3日15時10分
小坂町	全域	8月3日10時10分	8月3日16時38分
藤里町	藤琴、大沢、粕毛、矢坂	8月3日9時10分	8月3日12時00分
八峰町	全域	8月3日9時04分	8月3日13時15分

### (2) 高齢者等避難

市町村名	地区名	発令日時	解除日時
鹿角市	十和田大湯	8月3日8時27分	8月3日9時05分
鹿角市	八幡平	8月3日11時32分	8月3日15時10分
北秋田市	鷹巣	8月3日9時45分	8月3日16時00分

凡例

全面通行止
片側交互通行
規制解除

**8月3日～(大雨)の道路災害・通行規制状況**

全面通行止め	1路線、1箇所
片側交互通行	3路線、4箇所
規制解除	9路線、10箇所

} 計13路線15箇所

別紙1  
令和4年8月9日(火) 15:00現在

整理番号	振興局名	道路種別	路線番号	路線名	市町村 住所	災害種別	人的被害	物的被害	孤立集落	規制延長	迂回路	規制種別・期間						詳細(被災状況等)	今後の見直し
												全面通行止め		片側交互通行		規制解除			
												月日	時間	月日	時間	月日	時間		
1	山本	—	317	西目屋二ツ井線	青森県境～秋田県山本郡藤里町藤琴一の坂	規制雨量を超えるおそれ	なし	なし	なし	14.9km	あり	8/3	8:00					規制延長変更①(R4.8.5 16:00～) 規制区間:青森県境～藤里町藤琴大良嶺山(真名子第二ゲート) L=6.5km 全面通行止め 規制延長変更②(R4.8.8 16:00～) 規制区間:青森県境～藤里町藤琴一の坂(真名子第一ゲート) L=14.9km 全面通行止め	
2	鹿角	国	103	国道103号	秋田県鹿角郡小坂町休平～秋田県鹿角郡小坂町十和田湖休平	土砂流出	なし	なし	なし	3.6km	あり	8/3	8:00			8/3	15:20		
3	鹿角	国	454	国道454号	秋田県鹿角郡小坂町十和田湖～秋田県鹿角郡小坂町十和田湖	土砂流出	なし	なし	なし	5.3km	あり	8/3	8:00	8/3	18:00			一部片側交互通行規制	
4	鹿角	国	454	国道454号	秋田県鹿角郡小坂町十和田湖～青森県境	土砂流出	なし	なし	なし	7.5km	あり	8/3	8:00	8/4	17:00			一部片側交互通行規制	
5	北秋田	主	2	大館十和田湖線	秋田県大館市雪沢上中羽立～秋田県大館市雪沢上中羽立	土砂流出	なし	なし	なし	0.5km	なし			8/3	9:30	8/3	13:00		
6	山本	—	200	矢坂糠沢線	秋田県山本郡藤里町大沢～秋田県山本郡藤里町大沢	大雨で災害の恐れあり	なし	なし	なし	2.3km	なし	8/3	9:00			8/3	15:50		
7	山本	—	322	きみまち阪公園素波里湖線	秋田県山本郡藤里町粕毛～秋田県山本郡藤里町粕毛	大雨で災害の恐れあり	なし	なし	なし	0.4km	あり	8/3	9:00			8/3	16:30		
8	山本	—	202	小滝二ツ井線	秋田県能代市二ツ井町梅内～秋田県能代市二ツ井町梅内黒瀬	大雨で災害の恐れあり	なし	なし	なし	2.0km	あり	8/3	9:00			8/3	15:15		
9	山本	—	317	西目屋二ツ井線	秋田県能代市二ツ井町荷上場町館～秋田県能代市二ツ井町梅内黒瀬下中島	冠水のため	なし	なし	なし	0.12km	あり	8/3	9:15			8/3	11:45		
10	秋田	主	41	秋田昭和線	秋田県秋田市新藤田高梨台～秋田県秋田市新藤田治郎沢	倒木のため	なし	なし	なし	0.3km	あり			8/3	8:30	8/3	9:30		
11	北秋田	—	200	矢坂糠沢線	秋田県北秋田市綴子岩坂下～秋田県北秋田市綴子子ヶ沢向	冠水のため	なし	なし	なし	9.2km	あり	8/3	9:30			8/3	11:30		
12	鹿角	国	282	国道282号	秋田県鹿角郡小坂町小坂～青森県境	土砂流出	なし	なし	なし	3.7km	あり	8/3	11:30	8/4	9:00			一部片側交互通行規制	
13	仙北	国	341	国道341号	秋田県仙北市玉川～秋田県仙北市玉川(新玉川温泉入口ゲート～長者の館ゲート)	土砂流出	なし	なし	なし	9.5km	なし	8/3	12:00			8/3	15:00		
14	北秋田	主	68	白沢田代線	秋田県大館市岩瀬～秋田県大館市花岡町	土砂流出	なし	なし	なし	5.0km	なし	8/3	15:20			8/3	17:30		
15	鹿角	主	23	大更八幡平線	秋田県仙北市玉川～秋田県仙北市玉川	路肩決壊	なし	なし	なし	0.1km	なし			8/5	13:00				

## 8月3日の大雨による農林水産関係の被害(8月9日(火)15時00分現在)

①被害額(判明分) 495,751 千円

②被害内容等

区分	被害内容(判明分)			備考
	主な被害品目、被害種類等	数量	被害額	
農作物等	水稻(冠水、土砂流入)	143 ha	22,163 千円	鹿角市、大館市、藤里町
	その他(大豆、えだまめ等)(冠水)	32 ha	43,025 千円	鹿角市、大館市、北秋田市、能代市、藤里町、仙北市
	区分小計	175 ha	65,188 千円	
樹体	果樹(りんご)	0.2 ha	— 千円	大館市
	区分小計	0.2 ha	— 千円	
農地・農業用施設	水田畦畔の崩落等	72 箇所	88,921 千円	鹿角市、大館市、北秋田市、能代市、藤里町、五城目町、由利本荘市、仙北市、横手市
	ため池(法面洗堀)	2 箇所	30,400 千円	
	水路(土砂堆積、法面崩落等)	66 箇所	61,297 千円	
	農道の損壊等	17 箇所	7,699 千円	
	揚水機の損壊等	5 箇所	4,600 千円	
	頭首工の損壊等	13 箇所	12,796 千円	
	区分小計	175 箇所	205,713 千円	
水産物・水産施設	養殖場(土砂流入)	1 件	— 千円	大館市
	区分小計	1 件	— 千円	
林地・林道施設	林地(溪流延長)	3 箇所	106,000 千円	北秋田市
	林道(法面崩落等)	80 路線 98 箇所	118,850 千円	鹿角市、大館市、北秋田市、能代市、八峰町
	区分小計	101 箇所	224,850 千円	