

令和4年8月3日からの大雨による被害状況等について（第7報）

※これは速報であり、数値等は今後変わることがあります。

令和4年8月15日15時00分

秋田県災害対策本部

※下線部は前回からの変更箇所です。

8月3日からの大雨による被害状況等は、次のとおりです。

1 人的被害

なし

2 建物被害

【住家】

床上浸水 23棟（大館市19棟、鹿角市3棟、北秋田市1棟）

床下浸水 57棟（能代市2棟、大館市38棟、鹿角市3棟、北秋田市13棟、五城目町1棟）

【非住家】

浸水 55棟（大館市54棟、五城目町1棟）

3 道路規制・河川氾濫の状況

【道路】・県管理道路については、別紙1のとおり

- ※国道103号及び国道454号で自動車が1台ずつ巻き込まれたが、人的被害なし
- ・国道7号（大館市長坂地内）で路肩土砂流出のため、8月3日10時30分から片側交互交通規制 →8月4日10時30分解除

【河川】3河川3区間で氾濫発生

糠沢川：北秋田市大畑、桧山川：能代市檜山、下内川：大館市松木→破堤

4 土木施設関係被害

河川 56箇所 1,057百万円

道路 5箇所 173百万円

計 61箇所 1,230百万円

5 農林水産関係被害

別紙2のとおり

6 公共交通機関

【線路設備の被害】

JR東日本 奥羽本線 下川沿～大館間（大館市沼館）

被災箇所の復旧工事を完了し、8月12日から運転再開

7 公営企業関係施設被害

区分	被害額（千円）	被害内容等（判明分）	備考
大深ダム管理用道路（小和瀬発電所取水口）	調査中	河川増水による取付護岸・取付道路流出等 10箇所	仙北市田沢湖田沢字大深沢国有林
赤川取水堰（八幡平第二発電所取水口）	調査中	取水口、沈砂池の土砂・石の埋塞	鹿角市八幡平字切留平

8 避難情報発令状況

(1) 避難指示

市町村名	地区名	発令日時	解除日時
能代市	常盤	8月3日8時45分	8月3日13時20分
能代市	鶴形、檜山、扇田	8月3日10時00分	8月3日13時20分
大館市	沼館	8月3日10時55分	8月3日14時15分
鹿角市	十和田大湯・毛馬内 等	8月3日9時05分	8月3日15時10分
小坂町	全域	8月3日10時10分	8月3日16時38分
藤里町	藤琴、大沢、粕毛、矢坂	8月3日9時10分	8月3日12時00分
八峰町	全域	8月3日9時04分	8月3日13時15分

(2) 高齢者等避難

市町村名	地区名	発令日時	解除日時
鹿角市	十和田大湯	8月3日8時27分	8月3日9時05分
鹿角市	八幡平	8月3日11時32分	8月3日15時10分
北秋田市	鷹巣	8月3日9時45分	8月3日16時00分

凡例

全面通行止
片側交互通行
規制解除

8月3日～(大雨)の道路災害・通行規制状況

全面通行止め 1路線、1箇所
 片側交互通行 3路線、4箇所
 規制解除 9路線、10箇所

計13路線15箇所

整理番号	振興局名	道路種別	路線番号	路線名	市町村 住所	災害種別	人的被害	物的被害	孤立集落	規制延長	迂回路	規制種別・期間						詳細(被災状況等)	今後の見通し
												全面通行止め		片側交互通行		規制解除			
												月日	時間	月日	時間	月日	時間		
1	山本	—	317	西目屋二ツ井線	青森県境～秋田県山本郡藤里町藤琴一の坂	規制雨量を超えるおそれ	なし	なし	なし	14.9km	あり	8/3	8:00					規制延長変更①(R4.8.5 16:00～) 規制区間:青森県境～藤里町藤琴大良嶺山(真名子第二ゲート) L=6.5km 全面通行止め 規制延長変更②(R4.8.8 16:00～) 規制区間:青森県境～藤里町藤琴一の坂(真名子第一ゲート) L=14.9km 全面通行止め	
2	鹿角	国	103	国道103号	秋田県鹿角郡小坂町休平～秋田県鹿角郡小坂町十和田湖休平	土砂流出	なし	なし	なし	3.6km	あり	8/3	8:00			8/3	15:20		
3	鹿角	国	454	国道454号	秋田県鹿角郡小坂町十和田湖～秋田県鹿角郡小坂町十和田湖	土砂流出	なし	なし	なし	5.3km	あり	8/3	8:00	8/3	18:00			一部片側交互通行規制	
4	鹿角	国	454	国道454号	秋田県鹿角郡小坂町十和田湖～青森県境	土砂流出	なし	なし	なし	7.5km	あり	8/3	8:00	8/4	17:00			一部片側交互通行規制	
5	北秋田	主	2	大館十和田湖線	秋田県大館市雪沢上中羽立～秋田県大館市雪沢上中羽立	土砂流出	なし	なし	なし	0.5km	なし			8/3	9:30	8/3	13:00		
6	山本	—	200	矢坂糠沢線	秋田県山本郡藤里町大沢～秋田県山本郡藤里町大沢	大雨で災害の恐れあり	なし	なし	なし	2.3km	なし	8/3	9:00			8/3	15:50		
7	山本	—	322	きみまち阪公園素波里湖線	秋田県山本郡藤里町粕毛～秋田県山本郡藤里町粕毛	大雨で災害の恐れあり	なし	なし	なし	0.4km	あり	8/3	9:00			8/3	16:30		
8	山本	—	202	小滝二ツ井線	秋田県能代市二ツ井町梅内～秋田県能代市二ツ井町梅内黒瀬	大雨で災害の恐れあり	なし	なし	なし	2.0km	あり	8/3	9:00			8/3	15:15		
9	山本	—	317	西目屋二ツ井線	秋田県能代市二ツ井町荷上場町館～秋田県能代市二ツ井町梅内黒瀬下中島	冠水のため	なし	なし	なし	0.12km	あり	8/3	9:15			8/3	11:45		
10	秋田	主	41	秋田昭和線	秋田県秋田市新藤田高梨台～秋田県秋田市新藤田治郎沢	倒木のため	なし	なし	なし	0.3km	あり			8/3	8:30	8/3	9:30		
11	北秋田	—	200	矢坂糠沢線	秋田県北秋田市綴子岩坂下～秋田県北秋田市綴子子ヶ沢向	冠水のため	なし	なし	なし	9.2km	あり	8/3	9:30			8/3	11:30		
12	鹿角	国	282	国道282号	秋田県鹿角郡小坂町小坂～青森県境	土砂流出	なし	なし	なし	3.7km	あり	8/3	11:30	8/4	9:00			一部片側交互通行規制	
13	仙北	国	341	国道341号	秋田県仙北市玉川～秋田県仙北市玉川(新玉川温泉入口ゲート～長者の館ゲート)	土砂流出	なし	なし	なし	9.5km	なし	8/3	12:00			8/3	15:00		
14	北秋田	主	68	白沢田代線	秋田県大館市岩瀬～秋田県大館市花岡町	土砂流出	なし	なし	なし	5.0km	なし	8/3	15:20			8/3	17:30		
15	鹿角	主	23	大更八幡平線	秋田県仙北市玉川～秋田県仙北市玉川	路肩決壊	なし	なし	なし	0.1km	なし			8/5	13:00				

8月3日の大雨による農林水産関係の被害(8月15日(月)15時00分現在)

※前回報告と変更部分:下線

①被害額(判明分) 569,278 千円

②被害内容等

区 分	被害内容(判明分)			備 考
	主な被害品目、被害種類等	数量	被害額	
農作物等	水稻(冠水、土砂流入)	143 ha	22,040 千円	鹿角市、大館市、藤里町
	その他(大豆、えだまめ等)(冠水)	33 ha	40,955 千円	鹿角市、大館市、北秋田市、能代市、藤里町、仙北市
	小 計	176 ha	62,995 千円	
樹体	果樹(りんご)	0.2 ha	2,860 千円	大館市
	小 計	0.2 ha	2,860 千円	
農地・農業用施設	水田畦畔の崩落等	<u>110</u> 箇所	<u>117,967</u> 千円	鹿角市、大館市、北秋田市、能代市、藤里町、五城目町、由利本荘市、仙北市、横手市、羽後町
	ため池(法面洗堀)	2 箇所	30,400 千円	
	水路(土砂堆積、法面崩落等)	<u>104</u> 箇所	<u>89,433</u> 千円	
	農道の損壊等	<u>22</u> 箇所	<u>10,428</u> 千円	
	揚水機の損壊等	7 箇所	<u>5,200</u> 千円	
	頭首工の損壊等	<u>22</u> 箇所	<u>23,391</u> 千円	
	小 計	<u>267</u> 箇所	<u>276,819</u> 千円	
水産物・水産施設	養殖場(土砂流入等)	<u>6</u> 件	454 千円	大館市、仙北市、由利本荘市
	小 計	<u>6</u> 件	454 千円	
林地・林道施設	林地(溪流延長)	3 箇所	106,000 千円	北秋田市
	林道(法面崩落等)	81 路線 101 箇所	120,150 千円	鹿角市、大館市、北秋田市、能代市、八峰町
	小 計	104 箇所	226,150 千円	