平成26年8月5日からの大雨による被害状況等について

平成26年 8月28日 16時00分現在 秋 田 県 総 合 防 災 課

今後調査によって被害状況が変わることがあります。

1 気象情報

種別	発表日時	解除日時	状況	対象地域
大雨警報	8月5日	~8月8日		秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、大仙
八阳青和	21時37分~	17時11分	解除済	市、北秋田市、にかほ市、仙北市、小坂町、上小阿仁
				村、藤里町、三種町、八峰町、五城目町、八郎潟町、
				井川町、大館市、鹿角市
洪水警報	8月6日	~8月8日		八峰町、藤里町、能代市、大館市、小坂町、八郎潟
供小書報	3時35分~	14時39分	解除済	町、三種町、秋田市、五城目町、由利本荘市、北秋田
				市
土砂災害	8月6日	~8月7日	解除済	八峰町、藤里町、五城目町、大館市、小坂町、
警戒情報	3時40分~	4時24分	万十四ハ1月	北秋田市

2 人的被害

なし

3 建物被害等

ZNK14												
		住家	被害(棟)		非	住家被	害(棟)	公共		
市町村名	Λ I -1	V/ 14	一部	床上	床下	Λ I Ι	V 14	一部	\ = [施設	崖崩れ等	その他
	全壊	半壊	破損	浸水	浸水	全壊	半壊	破損	浸水	(箇所)	(箇所)	
大館市									1		10	
北秋田市					1							
八峰町											7	
三種町											1	
五城目町					1							
計					2				1		18	

(被害状況の内訳)

- ・北秋田市 住家床下浸水1 (七日市) 側溝から水が溢れる
- ・五城目町 住家床下浸水1 (杉ヶ崎) 農業用水が溢れる

4 農林水産関係(8月22日現在)

(単位:千円)

被害区分	被害額	被害内容等
農作物	4, 942	ほ場の冠水 (水稲、大豆、そば) 16ha (上小阿仁村、三種町、北秋田市)
農地・農業用	187, 700	水田畦畔の法面崩壊等 11箇所(北秋田市、大館市、五城目町、八郎潟町、
施設		仙北市)
		水路の損壊等 19箇所(大館市、北秋田市、能代市、三種町、五城目町、
		八郎潟町、大仙市)
		農道の損壊等 7路線7箇所(北秋田市、三種町、五城目町、八郎潟町)
林地•林道	233, 300	林地の山腹崩壊等 6箇所(小坂町、鹿角市、北秋田市、八峰町、秋田市)
施設		林道の路肩決壊等 24路線44箇所(大館市、北秋田市、八峰町、三種町、
		五城目町)
計	425, 942	

5 公共土木施設被害(8月12日現在)

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
種 別	県 分		市	町村分		合 計	備考
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	
河川	<u>4</u> <u>141, 000</u>		<u>8</u>	8 36,000		<u>177, 000</u>	北秋田・山本・秋田管内
道路			<u>8</u>	<u>37, 000</u>	8	<u>37, 000</u>	北秋田・山本管内
計	<u>4</u>	<u>141, 000</u>	<u>16</u>	<u>73, 000</u>	<u>20</u>	214,000	

6 避難等の状況

避難勧告、自主避難等なし

7 道路規制の状況

別添のとおり

8 列車運休の状況

JR五能線 岩館~深浦間について、8月29日までに復旧作業が完了し、8月30日から運転再開の 予定。

9 警戒体制

(1)県

・秋田県災害連絡室(室長:総合防災課長) 8月 6日 3時40分設置 → 8月12日 9時00分廃止 · 山本地域災害連絡室(室長:地域企画課長) 8月 6日 3時40分設置 → 8月11日10時30分廃止 ・秋田地域災害連絡室(室長:地域企画課長) 8月 6日 14時51分設置 → 8月 8日11時15分廃止 ・鹿角地域災害連絡室(室長:地域企画課長) 8月 6日 21時17分設置 → 8月 8日18時00分廃止 ・北秋田地域災害連絡室(室長:地域企画課長) 8月 6日 21時17分設置 → 8月11日17時40分廃止

(2)市町村

· 八峰町災害警戒部 (部長:副町長) 8月 6日 6時00分設置 → 8月 8日12時00分廃止 ・五城目町災害警戒対策室(室長:総務課長) 8月 6日 15時50分設置 → 8月 8日 8時38分廃止 ・小坂町災害警戒対策室(室長:総務課長) 8月 6日 21時17分設置 → 8月 8日11時30分廃止 ·大館市災害警戒対策室(室長:危機管理課長) 8月 6日 21時47分設置 → 8月11日17時00分廃止 · 北秋田市災害警戒部 (部長:総務部長) 8月 6日 22時00分設置 → 8月11日17時30分廃止 · 鹿角市災害連絡室(室長:総務課長) 8月 6日 9時30分設置 → 8月 8日17時15分廃止

> 【問い合わせ・連絡先】 秋田県 総合防災課

> > TEL: 018-860-4563

(単位: 千円)

8月5日からの大雨に係る道路災害・通行規制状況表

道 路 課

月日一平成26年8月8日(金)

現在

時間一17:00

整	<u> </u>						44.44	14.//	// LD 4-17-7 E				規制種	規制種別・期間					
理 番	道路種 別	路線 番号	路線名	市町村 住所	災害種別	人的 被害	物的	假災	規制延長 (m)	迂回路	全面通	全面通行止め		を互通行	規制	削解除	詳細(被災状況等)	今後の見通し	
号						ĬŽ I	1 4	7 7.	(III)		月日	時間	月日	時間	月日	時間			
1	国	101	101号	山本郡八峰町八森字乙の水	土砂流出	無	無		1. Okm		8/6	6:00	8/6	12:30	8/8	16:00	・道の駅から青森側へ200m付近で出水で土砂流出 ・青森側100m先出水 ・県境跨線橋付近同社堆積50cm	解除済み	
2	県	294	仙ノ台桧山線	能代市大森 〜能代市二ツ井町濁川	倒木	無	無		7. 4km		8/7	6:30			8/7	18:00	・道路への倒木4本(最大径40cm程度)	解除済み	
3	玉	105	105号	由利本荘市赤沼	冠水	無	無		0. 1km		8/7	7:00			8/7	7:30	・赤沼アンダーパスの冠水	解除済み	
4	県	129	杉沢上小阿仁 線	上小阿仁村沖田面	土砂崩れ	無	無		0. 1km		8/7	19:00			8/7	20:30	・土砂崩れによる全面通行止め	解除済み	
5	県	24	鷹巣川井堂川 線	北秋田市三木田	土砂崩れ	無	無		2. 2km		8/8	9:00			8/8	16:45	・土砂崩れによる全面通行止め	解除済み	