

平成27年7月25日からの大雨による被害状況等について（第9報）

平成27年 8月27日17時00分現在
秋 田 県 総 合 防 災 課
※下線部は前回からの変更箇所

今後調査によって、被害状況が変わることがあります。

1 気象情報

種別	発表日時	解除日時	状況	対象地域
大雨警報	7月25日 4時 8分～	～7月25日 14時48分 ～7月25日 22時28分	解除済	能代市、藤里町、八峰町 ----- 秋田市
	6時30分～	～7月25日 14時48分		小坂町 ----- 鹿角市、北秋田市
	7時13分～	～7月25日 22時28分		大館市
	9時16分～	～7月25日 14時48分 ～7月25日 22時28分		湯上市、上小阿仁村、三種町、五城目町、井川町 ----- 横手市、大仙市、仙北市、美郷町
	12時40分～	～7月25日 14時48分 ～7月25日 16時54分		湯沢市、羽後町、東成瀬村 ----- 由利本荘市
洪水警報	7月25日 6時30分～ 8時38分～	～7月25日 14時48分	解除済	能代市、八峰町 ----- 藤里町
	9時16分～	～7月25日 16時54分		大館市 ----- 北秋田市
	10時52分～	～7月25日 14時48分		鹿角市
	12時40分～	～7月25日 14時48分		秋田市、横手市、湯沢市、由利本荘市、美郷町 ----- 羽後町、東成瀬村
		～7月25日 22時28分 ～7月26日 8時20分		仙北市 ----- 大仙市
土砂災害 警戒情報	7月25日 6時10分～	～7月25日 14時05分	解除済	八峰町
	8時40分～	～7月25日 15時07分		能代市、藤里町
	9時25分～	～7月25日 15時07分		鹿角市
	9時40分～	～7月25日 14時05分		北秋田市
	10時15分～	～7月25日 15時07分		大館市
	12時27分～	～7月25日 15時45分		秋田市秋田、秋田市河辺雄和 ----- 大仙市、美郷町
	12時40分～	～7月25日 15時45分		仙北市

2 人的被害

なし

3 建物被害等

市町村名	住家被害(棟)					非住家被害(棟)				公共施設 (箇所)	崖崩れ等 (箇所)	その他
	全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	全壊	半壊	一部破損	浸水			
能代市					2				3			
八峰町					1				5			
秋田市					5				1			
大仙市		1		1	14				25			
仙北市					9				6			
計		1		1	31				40			

(被害状況の内訳)

- ・能代市 住家床下浸水2 (二ツ井町種1、常盤1)
非住家浸水3 (常盤1、二ツ井町種2)
- ・八峰町 住家床下浸水1 (八森)
非住家浸水5 (峰浜横内4、八森1)
- ・秋田市 住家床下浸水5 (仁井田潟中町4、河辺和田1)
非住家浸水1 (河辺和田)
- ・大仙市 住家半壊1 (協和境)
住家床上浸水1 (清水)
住家床下浸水14 (土川3、清水6、協和上淀川1、協和下淀川3、堀見内1)
非住家浸水25
- ・仙北市 住家床下浸水9 (角館町)
非住家浸水6 (角館町)

4 避難の状況等

(1) 避難勧告等の発令

○避難指示

市町村	地区名	発令・解除日時	世帯数	人数	避難先	原因
大仙市	清水字金 鑑	7月25日14時55分発令	34	120	中仙農村環境センター	斉内川の堤防の破堤
		7月26日 8時00分解除				

○避難勧告

市町村	地区名	発令・解除日時	世帯数	人数	避難先	原因
八峰町	八森立石	7月25日 8時05分発令	72	173	横間地区コミュニティセンター 文化交流施設「ファガス」	真瀬川はん濫の恐れ
		7月25日12時00分解除				
	横内	7月25日10時50分発令	12	35	塙川健康センター	塙川はん濫
		7月25日13時30分解除				
大仙市	大曲福見町	7月25日16時30分発令 7月25日22時00分解除	17	54	はびねす大仙	福部内川はん濫の恐れ

○避難準備情報

市町村	地区名	発令・解除日時	世帯数	人数	避難先	原因
秋田市	全域	7月25日13時20分発令 7月25日15時35分解除	143,551	317,809		土砂災害発生危険性が高まったため
美郷町	黒沢	7月25日14時10分発令 7月25日16時50分解除	101	312	北体育館	土砂災害警戒情報が発令されたため

(2) 避難の状況

市町村名	地区名	世帯数	人数	避難先	備考
八峰町	八森立石	5世帯	6人	横間地区コミュニティーセンター	
八峰町	八森立石	5世帯	13人	文化交流施設「ファガス」	
八峰町	横内	6世帯	9人	埴川健康センター	
大仙市	清水	10世帯	25人	中仙農村環境改善センター	
大仙市	太田町太田	2世帯	3人	中里温泉	自主避難
大仙市	協和	7世帯	21人	親戚・知人宅	自主避難
美郷町	黒沢	1世帯	2人	北体育館	

5 農林水産関係 (8月25日17時現在)

(単位：千円)

被害区分	被害額	被害内容等
農作物等	3,933	水稻等の冠水・土砂流入等 15ha (北秋田市、能代市、八峰町、藤里町、秋田市、大仙市、仙北市)
栽培施設	968	乾燥機等の水没 4機 (大仙市)
農地・農業用施設	173,750	農地被害(土砂流入等) 105箇所 (鹿角市、北秋田市、能代市、藤里町、大仙市、仙北市) 農業用施設被害(道路・水路・揚水機等) 125箇所 (鹿角市、北秋田市、能代市、藤里町、三種町、八峰町、秋田市、大仙市、仙北市)
林地・林道施設	189,858	林地の土砂流出等 2箇所 (大仙市) 林道の路面洗堀等 65箇所 (鹿角市、能代市、八峰町、大仙市、仙北市)
計	368,509	

6 河川の状況

河川名	水位観測所	水位(※)超過日時	水防警報解除日時
藤琴川	藤琴	7月25日 8時20分 (はん濫注意水位)	7月25日 13時40分
綴子川	田中	7月25日 9時50分 (はん濫危険水位)	7月25日 20時20分
新城川	笠岡	7月25日 12時20分 (避難判断水位)	7月26日 3時20分
齊内川	新町	7月25日 13時40分 (はん濫危険水位) 7月25日 14時20分 (はん濫の発生) 堤防(県道長信田羽後長野停車線瀬川橋より上流300m)が20m区間にわたって破堤	7月26日 16時30分
福部内川	福見	7月25日 16時10分 (避難判断水位)	7月25日 21時50分

※水位：はん濫注意水位 < 避難判断水位 < はん濫危険水位 < はん濫の発生

7 警戒体制

(1) 県

- ・秋田県災害連絡室 (室長：総合防災課長) 7月25日 6時10分設置 → 7月26日 17時00分廃止
- ・山本地域災害連絡室 (室長：地域企画課長) 7月25日 6時10分設置 → 7月25日 15時00分廃止
- ・鹿角地域災害連絡室 (室長：地域企画課長) 7月25日 9時25分設置 → 7月25日 15時07分廃止
- ・北秋田地域災害連絡室 (室長：地域企画課長) 7月25日 9時40分設置 → 7月25日 15時20分廃止
- ・秋田地域災害連絡室 (室長：地域企画課長) 7月25日 12時27分設置 → 7月25日 16時00分廃止
- ・仙北地域災害連絡室 (室長：地域企画課長) 7月25日 12時27分設置 → 7月26日 8時30分廃止

(2) 市町村

- ・八峰町災害対策警戒部 (部長：町長) 7月25日 7時00分設置
→ 八峰町災害対策本部 (本部長：町長) 7月25日 8時00分改組
→ 八峰町災害対策警戒部 (部長：町長) 7月25日 14時00分改組 → 7月25日 16時30分廃止
- ・北秋田市災害警戒部 (部長：総務部長) 7月25日 8時18分設置 → 7月25日 16時20分廃止
- ・鹿角市災害警戒対策室 (室長：総務課長) 7月25日 9時25分設置
→ 鹿角市災害連絡室 (室長：危機管理監) 7月25日 15時07分改組 → 7月25日 22時28分廃止
- ・大仙市災害警戒対策室 (室長：総合防災課長) 7月25日 11時00分設置
→ 大仙市災害警戒対策部 (部長：総務部長) 7月25日 12時20分改組
→ 大仙市災害対策本部 (本部長：市長) 7月25日 13時00分改組
→ 大仙市災害警戒対策部 (部長：総務部長) 7月25日 19時30分改組 → 7月26日 15時00分廃止
- ・美郷町災害警戒本部 (本部長：総務部長) 7月25日 12時00分設置
→ 美郷町災害対策本部 (本部長：町長) 7月25日 13時00分改組
→ 美郷町災害警戒部 (部長：総務課長) 7月25日 16時50分改組 → 7月26日 7時00分廃止
- ・仙北市災害警戒部 (部長：危機管理監) 7月25日 12時40分設置
→ 仙北市災害連絡室 (室長：総合防災課長) 7月25日 21時30分改組 → 7月25日 22時50分廃止

8 道路規制の状況

- ・別添のとおり

【問い合わせ・連絡先】

秋田県 総合防災課

TEL：018-860-4563

道 路 課

月日—平成27年7月27日（月）

時間—10:00 現在

7月25日からの梅雨前線に係る道路災害・通行規制状況表

凡例

全面通行止
片側交互通行
規制解除

整理番号	振興局名	送受信者名	送受信日時	図面対比番号	道路種別	路線番号	路線名	市町村 住所	災害種別	人的被害	物的被害	被災写真	規制延長(m)	迂回路	規制種別・期間						詳細（被災状況等）	今後の見通し
															全面通行止め		片側交互通行		規制解除			
															月日	時間	月日	時間	月日	時間		
1	山本	木次谷	7:20		—	317	西目屋二ツ井線	能代市二ツ井～荷揚場	倒木	無	無			有			7/25		7/25	7:40		
2	北秋	佐藤利将	9:30		—	68	白沢田代線	大館市二井山～越山	冠水	無	無	無	4,200	無	7/25	9:30			7/26	12:00	河川水位上昇による冠水、沢からの流出土砂の堆積	7/26（日）から被災状況確認して解除に向けた作業を実施。 7/26（日）12時解除
3	山本	木次谷	9:10		—	202	小滝二ツ井線	能代市二ツ井梅内	道路冠水	無	無		4,200	有	7/25	9:00			7/25	16:00	孤立なし	
4	山本	木次谷	10:30		—	294	仙ノ台松山線	能代市二ツ井～濁川	倒木	無	無			無	7/25				7/25		規制解除済み	
5	山本	木次谷	12:00		—	202	小滝二ツ井線	能代市二ツ井梅内船内沢	橋梁災害	無	有	有	30	有	7/25	12:00					孤立なし 「神名橋」（ジメイバシ）A2橋台（終点二ツ井側）の背面土砂流失	
6	仙北	佐々木	17:35		国		国道341号	大仙市協和中淀川字中村～下淀川字小猿田	道路冠水	無	無	無	2,300	有	7/25	17:15			7/25	22:40	淀川水位上昇による道路冠水	