平成29年7月22日からの大雨による被害状況

平成 29 年 7 月 25 日 16 時 00 分現在 秋 田 県 災 害 連 絡 室

- 1 警報の発令状況 (7月25日 16時00分現在)
 - (1) 大雨警報(土砂災害)

なし

(2) 大雨警報 (浸水害)

なし

(3) 洪水警報

なし

(4) 土砂災害警戒情報

なし

(5) 記録的短時間大雨情報 (7 月 22 日 午後 8 時 17 分発表)

由利本荘市北部付近

2 人的被害

なし

3 建物被害

		住	家被害((棟)			非住家被	按害 (棟)		\\\ \\	
市町村名	全壊	半壊	一部 破損	床上 浸水	床下 浸水	全壊	半壊	一部 破損	浸水	公共 施設	その他
鹿角市					9						
小坂町					5				2		
大館市					4				6		
北秋田市					3				1		
藤里町					1						
三種町					2				2		
秋田市				51	42				8		
五城目町					7	1			11		
八郎潟町					1						
井川町					1						
由利本荘市				25	51				4		
仙北市		1		24	85						
湯沢市					3						
横手市		1	1	12	99						
美郷町				1	3						
潟上市					1						
大仙市				207	320						
		2	1	320	637	1			34		

(被害状況の内訳)

・ 鹿角市 住家床下浸水9(十和田6、花輪2、尾去沢1)

小坂町 住家床下浸水 5 (小坂)非住家浸水 2 (小坂)

大館市 住家床下浸水 4(釈迦内 2、扇田 1、花岡 1)

非住家浸水6(釈迦内1、花岡4、田代1)

北秋田市 住家床下浸水3(綴子、七日市、下杉)

非住家浸水1(川井)

藤里町 住家床下浸水 1 (藤琴)三種町 住家床下浸水 2 (下岩川)

非住家浸水2(下岩川)

・ 秋田市 床上浸水 51 (雄和、下浜桂根、広面、大住、横森 ほか)

床下浸水 42 (河辺ほか)

非住家浸水 8 (雄和、太平、新屋)

・ 五城目町 住家床下浸水7(内川湯ノ又、高崎、大川ほか)

非住家全壊1(富津内)、非住家浸水11棟(富津内 ほか)

・ 八郎潟町 住家床下浸水1(中島)・ 井川町 住家床下浸水1(北川尻)・ 由利本荘市 住家床上浸水25(大内ほか)住家床下浸水51(大内ほか)

非住家床下浸水4(岩城ほか)

・ 仙北市 住家床上浸水24(角館ほか)、住家床下浸水85(角館ほか)、住家半壊1(西木町)

湯沢市 住家床下浸水3(横堀2、桑崎1)

· 横手市 住家半壊(大森町)

住家一部破損(城山町) 住家床上浸水12(大森ほか) 住家床下浸水99(大森ほか)

美郷町 住家床上浸水1(飯詰)

住家床下浸水3(金沢2、六郷)

· 潟上市 住家床下浸水(和田)

・ 大仙市 住家床上浸水 207 (詳細は調査中) 住家床下浸水 320 (詳細は調査中)

○ 孤立集落の状況について

市町村名	地区名	世帯数	人数	備考
大仙市	南外荒又(外山)	3	3	

4 避難の状況

- (1) 避難勧告等の発令
 - ○避難指示 (緊急)

発令している市町村なし

○避難勧告

市町村	地区名	発令日時	対象世帯数	対象人数	避難先	備考
					雄和市民サービス センター	
	雄和下黒瀬		2, 982	6, 658	雄和南体育館	
					長者やま荘	
	雄和向野					
	雄和女米木					
	雄和妙法					
秋田市	雄和左手子					
// VET 114	雄和平尾鳥					
	雄和平沢					
	雄和戸賀沢					
	雄和新波					
	雄和椿川					
	雄和田草川					
	雄和相川					

雄和石田			
雄和碇田			
雄和神ケ村			
雄和種沢			
雄和繋			
雄和芝野新田			
雄和萱ケ沢			
小計	2, 982	6, 658	

○避難準備・高齢者等避難開始(発令している市町村なし)

(2) 避難の状況

市町村名	地区名	世帯数	人数	避難先
秋田市		調査中	2	大正寺連絡所
(13 時現在)	雄和	調査中	3	市民サービスセンター
	小種	調査中	22	小種世代交流館
大仙市	下淀川	7月14. 丁	22	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /
(7 時現在)	 協和	調査中	1	峰吉川基幹集落センタ
	加州中	7月五十	1	<u> </u>
横手市		5	9	大森地区コミュニティ
(13 時 30 分現在)	大森	5	9	センター
(13時30万岁(土)		2	7	中村集会所

5 停電 (7月25日12時00分現在)

・7月25日10時40分 全面復旧(延べ停電数 9,531戸)

警戒体制 6

(1) 秋田県

· 秋田県災害連絡室(室長:総合防災課長)

秋田地域振興局地域災害連絡室(室長:地域企画課長)

• 由利地域振興局地域災害連絡室(室長:地域企画課長)

仙北地域振興局地域災害連絡室(室長:地域企画課長)

→仙北地域振興局地域災害警戒部(部長:総務企画部長) 7月23日7時00分設置

• 平鹿地域振興局地域災害連絡室(室長:地域企画課長)

7月22日 9時14分設置

7月22日10時20分設置

7月22日12時55分設置

7月22日12時55分設置

7月22日16時03分設置

(2) 市町村

• 秋田市警戒対策室(室長:防災安全対策課長)

→秋田市災害警戒対策部(部長:危機管理監)に改組

· 仙北市災害連絡室(室長:総合防災課長)

→仙北市災害警戒部 (部長:危機管理監) に改組

→仙北市災害対策本部(本部長:市長)に改組

→仙北市災害対策部(部長:副市長)に改組

→仙北市災害警戒部(部長: 危機管理監)に改組

→仙北市災害連絡室(室長:総合防災課長)に改組

· 大仙市災害警戒対策室(室長:総合防災課長)

→大仙市警戒本部 (部長:総務部長) に改組

→大仙市災害対策本部(部長:市長)に改組

・ にかほ市災害警戒部 (部長:危機管理監)

→にかほ市災害連絡室(室長:総合防災課長)に改組

• 横手市災害警戒部(部長:総務部長)

→横手市災害対策本部(本部長:市長)に改組

→横手市災害対策部(部長:副市長)に改組

7月22日11時30分設置

7月22日15時25分設置

7月22日12時00分設置

7月23日2時45分設置

7月23日5時20分設置

7月23日15時00分設置

7月23日17時10分設置

7月24日17時00分設置

7月22日13時00分設置

7月22日15時20分設置

7月22日19時45分設置

7月23日9時30分設置

7月23日15時45分設置

7月22日17時00分設置

7月22日19時30分設置

7月24日9時30分設置

道路規制の状況 7

別添のとおり

8 農林被害関係 (7月24日12時00分現在)

被害区分	被害額 (千円)	被害内容等
農作物等	15, 315	・ほ場への冠水・土砂流入等 489ha
		(鹿角市、大館市、北秋田市、藤里町、三種町、由利本荘市、
		仙北市、美郷町、横手市)
		・比内地鶏の圧死、溺死 1728 羽(大館市、由利本荘市)
農地	10, 063	・畦畔の崩落、土砂流入等 128 箇所
		(鹿角市、小坂町、大館市、北秋田市、五城目町、
		由利本荘市、横手市)
農業用施設	23, 400	・ため池(決壊等) 5カ所
		(北秋田市、三種町、秋田市、潟上市、横手市)
		・水路(法面崩落等) 10 カ所
		(鹿角市、北秋田市、大館市、秋田市、五城目町、
		由利本荘市、横手市)
		・農道(路肩崩落等) 6 カ所 (昨年: - 1/45 日本)
		(鹿角市、小坂町、大館市、北秋田市、秋田市、五城目町) ・揚水機(破損) 2カ所
		(北秋田市、秋田市)
		・頭首工(崩壊) 1カ所(由利本荘市)
		项目工 (加級)
林業施設	200	・苗畑(埋没) 0.02ha (北秋田市)
		・木材加工施設(モーター水没) 1カ所(仙北市)
		・原木市場(法面崩落) 1カ所(仙北市)
林地被害	_	・林地斜面の崩落 6カ所(由利本荘市)
林道施設	_	・法面崩落等 7カ所
		(由利本荘市)
計	48, 978	

[※]被害については、現時点での把握分のみ記載。被害規模の大きい地域については引き 続き調査中。

全面通行止

片側交互通行 規制解除

7月22日 ~23日大雨に係る道路災害・通行規制状況

全面通行止め <u>22路線、27箇所</u> 片側交互通行 <u>3路線、3箇所</u> 規制解除

16路線、19箇所

計25路線30箇所

平成29年7月25日(火)14:00現在 建設部道路課

下線部は前回(7月24日16時)からの変更点

整							l						規制種別	・期間				
理	振興局名	道路種 別	路線 番号	路線名	市町村 住所	災害種別	人的	物的	規制延長 (m)	迂回路	全面通	通行止め	片側交	互通行	規制解	除	詳細(被災状況等)	今後の見通し
号	/P) LI						IX E	100 10	(III)		月日	時間	月日	時間	月日	寺間		
3	秋田	国	285	国道285号	南秋田郡五城目町富津内	法面崩落	なし	なし	6. Okm	あり	7/22	11:00	7/23	20:30			・能代五城目線より500m地点のみ片側交互通行 ・大台トンネル付近は、旧道を迂回	規制解除未定
8	秋田	主	15	秋田八郎潟線	五城目町馬場目水沢	倒木	なし	なし	0. 2km	あり	7/22	12:30					倒木による全面通行止め	未定
9	秋田	_	326	秋田空港東線	秋田市雄和椿川	土砂崩れ	なし	なし	2. 7km	あり	7/22	21:00					土砂崩れによる全面通行止め	未定
10	仙北	_	113	淀川北野目線	大仙市協和下淀川付近	倒木 土砂崩れ	なし	なし	2. 5km	あり	7/22	15:20					倒木および土砂崩れによる全面通行止め	未定
11	鹿角	主	66	十二所花輪大湯線	鹿角市花輪川原田	法面崩落	なし	なし	0. 02km	あり	7/22	15:20	7/22	16:00			法面崩落による片側交互通行	未定
14	平鹿	÷	29	横手大森大内線	横手市大森町坂部~横手市大森	土砂崩れ	<i>t</i> : 1	<u>あり</u>	<u>1. 1km</u>	あり	7/22	19:15					土砂崩落、道路冠水による通行止め実施 (横手市大森町八沢木大平11世帯37人、中ノ又18	7/23(日)16:20河立集茨紹治
14	丁 庇	Ξ.	23	「良 丁 八 杯 八 P J hyk	町上溝	道路冠水	74 C	<u>80 9</u>	<u>30m</u>	あり	7/22	19:15	7/23	16:20			世帯58人 孤立)※連絡はつく状態	7/23 (日) 10.20加亚朱洛烨用
16	平鹿	-	273	外山落合線	横手市山内大松川	土砂崩れ等	なし	なし	4. 6km	なし	7/22	20:20					土砂崩落等により、全面通行止め	未定
17	由利 仙北	玉	105	国道105号	由利本荘市軽井沢~大仙市南外	土砂崩れ	なし	なし	3. 3km	あり	7/22	20:30					土砂崩落により、走行困難なため通行止め実施	<u>仙北側土砂撤去作業中</u> <u>由利本荘側測量実施</u>
18	仙北 由利	主	30	神岡南外東由利線	大仙市南外湯元~由利本荘市東 由利蔵	土砂崩れ 道路冠水	なし	なし	8. 1km	あり	7/22	22:10					土砂崩落、道路冠水による通行止め実施 <u>(大仙市南外外山) 3世帯 3人</u> 岩倉温泉付近のみ片側交互通行	未定(孤立集落のみ7月23日15時に解除 道路は通行止め) 仙北側、応急対策完了のため、0.8km解除。 8.8→8.0km 8.1kmのうち0.1kmは片側交互通行
23	秋田	主	46	秋田空港線	秋田市雄和妙法~雄和平尾鳥大 巻	土砂崩れ	なし	なし	3. 7km	あり	7/23	4:30					土砂崩落により、全面通行止め	未定
25	仙北	国	341	国道341号	大仙市協和下淀川字川原~馬場	道路冠水	なし	なし	0. 65km	あり	7/23	4:30					冠水により、走行不可のため通行止め実施	未定
28	秋田	主	56	秋田天王線	秋田市浜田陣ケ原〜秋田市浜田館ノ丸	倒木、土砂崩落	なし	なし	2. 5km	あり	7/23	7:20					倒木、土砂崩落により、全面通行止め	未定
29	秋田	主	28	秋田岩見船岡線	秋田市河辺岩見字東~秋田市河 辺岩見字台	事前通行規制	なし	なし	1. Okm	あり	7/23	8:30					大雨警報等に伴う、事前通行規制(全面通行止め)	未定

整	IE res							45.45					規制種別・期間			
埋	振興	道路種 別	路線 番号	路線名	市町村(住所)	災害種別	被害	物的 被害	規制延長 (m)	迂回路	全面通行	正め	片側交互通行	規制解除	詳細(被災状況等)	今後の見通し
30:	北秋田	-	309	比内森吉線	大館市比内町大谷〜北秋田市森 吉国有林(グリーンハウス)	法面崩壊路肩決壊	なし	なし	17. 1km	あり	7/23	時間 9:30	月日時間	月日 時間	法面崩壊、路肩決壊により、全面通行止め	未定
31	由利	主	49	本荘大内線	由利本荘市岩野目沢大小屋	土砂崩落	なし	なし	7. 2km	あり	7/23	9:55			土砂崩落により、全面通行止め	未定
32	秋田由利	国	341	国道341号	秋田市雄和女米木~由利本荘市 岩城滝俣	事前通行規制	なし	なし	11. Okm	あり	7/23	9:30			雨量基準超過による事前通行規制(全面通行止 め)	未定
33	秋田	主	44	雄和岩城線	秋田県秋田市雄和相川後野〜由利本荘市岩城君ケ野	路面段差	なし	なし	5. 7km	あり	7/23 1	12:00			路面段差発生による全面通行止め	未定
34	秋田	主	61	秋田御所野雄和線	秋田県秋田市雄和種沢前田~秋田市雄和	法面崩壊 冠水	なし	なし	2. 2km	あり	7/23	9:00			法面崩壊及び冠水による全面通行止め	未定
35	鹿角 仙北	国	341	国道341号	鹿角市八幡平切留平~仙北市田 沢湖田沢	土砂崩落 冠水	なし	なし	42. Okm	あり	7/23	9:30	鹿角 市側 7/23 14:30	鹿角 市側 16:10 7/23	土砂崩落、冠水による全面通行止め (7/23 16:10鹿角市側通行規制解除) (20:30から仙北市側片側交互通行) (3/4箇所応急完了、1箇所100mのみ残)	未定
36	秋田仙北	_	319	雄和協和線	秋田県秋田市雄和椿川軽井沢~ 大仙市郡境	土砂崩れ等	なし	なし	5. 1km	あり	市側 7/23 7/23 1		市側 20:30 7/23		土砂崩れ等による全面通行止め	未定
38	秋田	国	341	国道341号	秋田県秋田市雄和米女木	土砂崩落 冠水	なし	なし	0. 5km	あり	7/23 1	14:00			土砂崩落、冠水により、走行不可のため通行止め 実施	未定
40	仙北	围	341	国道341号	秋田県大仙市協和中淀川	橋台背面土砂流 出	なし	なし	0.06km	あり	7/23	7:30			諏訪橋 橋台背面土砂流出による通行止め	未定
41	仙北	主	38	田沢湖西木線	秋田県仙北市西木桧木内	道路欠壊	なし	なし	0. 015km	あり	7/23	5:00			道路欠壊	未定
42	仙北	_	247	相内潟潟野線	秋田県仙北市西木町桧木内〜仙 北市西木町西明寺	土砂崩落	なし	なし	5. 1km	あり	7/23	5:00			土砂崩れ等による全面通行止め	未定
43	北秋田	国	105	国道105号	北秋田市阿仁比立内	法面崩落	なし	なし	0. 4km	あり			7/24 15:20		ロックシェッド基礎部流出により片側交互通行	未定
44	平鹿	主	48	横手東由利線	横手市雄物川町二井山	土砂流出	なし	なし	4. 7km	あり	7/23	8:00			法面崩落及び路肩決壊 により、全面通行止め	**定 前回(7/24 16時)報済み
<u>46</u>]	山本	=	<u>314</u>	<u>濁川上岩川線</u>	能代市二ツ井町濁川〜三種町杉沢	路肩欠壊	<u>なし</u>	<u>なし</u>	<u>1.5km</u>	<u>あり</u>	7/24 1	17:00			路肩欠壊により、全面通行止め	未定
<u>47</u>	秋田	主	<u>61</u>	秋田御所野雄和線	秋田県秋田市雄和椿川奥椿岱 <u>~</u> 秋田市雄和椿川山龍	土砂崩壊	<u>なし</u>	<u>なし</u>	<u>1.8km</u>	<u>あり</u>	7/23	9:00			<u>土砂崩落による全面通行止め</u>	未定
48	仙北	=	<u>149</u>	土渕杉山田線	<u>秋田県大仙市協和小種</u>	<u>路面流出</u>	<u>なし</u>	<u>なし</u>	<u>0. 3km</u>	<u>あり</u>	7/24	8:00			路面流出による全面通行止め	未定

49	=	313 雪沢十和田湖毛馬内線	秋田県鹿角市瀬田石外ノ沢〜大 館市雪沢赤沢	道路陥没	<u>なし</u> <u>なし</u>	<u>4. 2km</u> <u>あり</u>	7/25	11:30			道路陥没による全面通行止め	未定
----	---	----------------	--------------------------	------	---------------------	-------------------------	------	-------	--	--	---------------	----

通行規制解除箇所

整	.e m						1.65	### 64	+B #11717 E				規制種	引・期間				
番月	版興 局名	道路種 別	路線 番号	路線名	市町村(住所	災害種別	人的 被害	被害	規制延長 (m)	迂回路	全面通	行止め	片側交			解除	詳細(被災状況等)	今後の見通し
	比秋田			杉沢上小阿仁線	北秋田郡上小阿仁村字沖田面	事前通行規制	なし	なし	16. 9km	なし	月日 7/22		月日		7/23		大雨警報等に伴う、事前通行規制(全面通行止め)	解除
2 L	山本	_	317	西目屋二ツ井線	山本郡藤里町大良~真名子	事前通行規制	なし	なし	8. 4km	なし	7/22	11:00			7/24	7:30	 大雨警報等に伴う、事前通行規制(全面通行止 め)	解除
4 ‡	比秋田	主	68	白沢田代線	大館市越山~花岡町大割沢	土砂流出	なし	なし	5. 9km	あり	7/22	11:30			7/24	14:00	土砂流出により、走行困難なため通行止め実施	7/23(日)土砂撤去 7/24(月)土のうを設置 解除
5 ‡	比秋田	_	200	矢坂糠沢線	北秋田市松原~岩谷	土砂流出	なし	なし	3. 0km	あり	7/22	11:30			7/22	15:40	土砂流出により、走行困難なため通行止め実施	解除
6 A	鹿角	国	103	国道103号	鹿角市十和田大湯箒畑~赤川	道路冠水	なし	なし	0. 2km	あり	7/22	12:15			7/22	13:30	道路冠水により、走行困難なため通行止め実施 沢に流木が詰まり、冠水に至った	解除
7 1	沙田	_	229	古井内大久保停車場線	潟上市昭和豊川船橋	道路冠水	なし	なし		あり	7/22	12:15			7/22	14:30	道路冠水により、走行困難なため通行止め実施	解除
12 (1	山北	_	315	西仙北南外線	大仙市大沢郷宿糠塚	道路冠水	なし	なし	6. 5km	あり	7/22	17:15			7/23	10:00	道路冠水により、走行困難なため通行止め実施	解除
<u>13</u>	平鹿	_	164	二井山大森線	横手市大森町上溝	土砂崩落 道路冠水	なし	なし	4. 0km	あり	7/22	19:10	7/23	9:19	7/24	<u>18:55</u>	道路冠水により、走行困難なため通行止め実施	解除
15 =	平鹿	_	272	御所野安田線	横手市睦成吉沢上台~横手市幸町	道路冠水	なし	なし	1.5km	なし	7/22	20:20			7/22	22:40	道路冠水により、走行困難なため通行止め実施	解除
19	由利	_	284	楢渕横渡線	由利本荘市滝	土砂崩れ	なし	不明	1. 0km	なし	7/22	21:00			7/22	24:00	土砂崩落により、走行困難なため通行止め実施	解除
20 E	由利	主	9	秋田雄和本荘線	由利本荘市中俣~由利本荘市徳沢	道路冠水	なし	なし	10. 5km	なし	7/23	1:30			7/23	9:10	道路冠水により、走行困難なため通行止め実施	解除
21 E	由利	主	29	横手大森大内線	由利本荘市岩野目	道路陥没 道路冠水	なし	なし	4. 9km	あり	7/22	23:10			7/23	17:00	道路陥没、冠水により、走行不可のため通行止め 実施	解除
22	由利	围	105	国道105号	由利本荘市大内三川~葛岡	道路冠水	なし	なし	8. 5km	あり	7/22	23:05			7/23	10:00	道路冠水により、走行不可のため通行止め実施 (由利本荘市松本地区 孤立解消)	解除
24 Å	比秋田 山北	国	105	国道105号	北秋田市阿仁比立内~仙北市西木町	土砂流出	なし	なし	9. 5km	あり	7/23	4:40			7/23	12:00	土砂流出により、全面通行止め	解除
26 1	山北	国	105	国道105号	仙北市西木町桧木内字相内~山 口	土砂流出	なし	なし	5. 5km	あり	7/23	4:50			7/23	8:30	土砂流出により、全面通行止め	解除
27 E	由利	国	105	国道105号	由利本荘市内黒瀬荒町~大谷鍋 倉(大内JCT)	道路冠水	なし	なし	3. 4km	あり	7/23	4:30			7/23	9:10	冠水により、走行不可のため通行止め実施	解除
<u>37</u> 和	妙田	主	10	本荘西仙北角館線	秋田県秋田市雄和新波	冠水	なし	なし	0. 1km	あり	7/23	4:00			7/24	<u>19:00</u>	冠水により、走行不可のため通行止め実施	<u>解除</u>

整								41.44	+D + 177 E				規制種	別・期間				
理	│振興 │局名	道路種別	路線 番号	路線名	市町村 住所	災害種別	人的 被害	物的被害	規制延長 (m)	迂回路	全面通	行止め	片側玄	互通行	規制	解除	詳細(被災状況等)	今後の見通し
号							~ _		V <i>y</i>		月日	時間	月日	時間	月日	時間		
39	秋田	主	65	寺内新屋雄和線	秋田県秋田市下浜楢田~下浜八田野田	冠水	なし	なし	0.5km	あり	7/23	14:30			7/24	5:00	冠水により、走行不可のため通行止め実施	解除
45	仙北				大仙市協和峰吉川	道路冠水			1. 0km	あり	7/23	5:10			7/24	12:00	冠水により、走行不可のため通行止め実施	解除

[※] 大仙市南外の県道橋梁流出報道は、確認の結果、県道橋の流出は無く、一部市道橋梁背面が流出している。